

**Problem**

OP27 mit alter Maschinensteuertafel

**Lösung**

KP700 mit aktueller Maschinensteuertafel

# Ablösung Bedienpult

**Warum die Nachrüstlösung?**

- ▶ Die Ersatzteile Siemens OP27 und die Pfiffner Maschinensteuertafel sind nicht mehr lieferbar.
- ▶ Die Projektierungssoftware ProTool wird nicht mehr unterstützt und die notwendigen Schnittstellen sind an heutigen Laptops nicht mehr vorhanden.
- ▶ Seit dem Einsatz des Siemens OP27 wurden folgende Generationen verbaut: Siemens OP270, Siemens OP277, Siemens KP700

**Vorgehen**

- ▶ Das alte Bedienpult wird komplett am vorhandenen Galgen ausgetauscht.
- ▶ Die Verdrahtung muss angepasst bzw. optional erneuert werden.
- ▶ Die Software der Maschine muss angepasst werden.
- ▶ Optional kann auch eine aktuelle SPS-Steuerung eingebaut werden.

## HYDROMAT® EPIC™ HC 32/45-16 UND HC 45/52-12

### Präzise, produktiv, prozesssicher

- ▶ Einfach rekonfigurierbares Maschinensystem
- ▶ 100% CNC Maschine mit Bosch MTX Steuerung
- ▶ Modulares und durchdachtes Maschinenkonzept
- ▶ Höchste Produktivität (Maschinenverfügbarkeit)
- ▶ Geringste Instandsetzungskosten



100% CNC



Alles im Griff



Effiziente Spindeltriebe




Bereit für die Zukunft




Minimale Rüstzeiten



Kinematik HC Maschine



### HC Baukastenkonzept / Werkzeugmodule



### Anwendungsbeispiele



Technische Änderungen vorbehalten

FFG Europe & Americas

K.R. Pfiffner AG, Sonnmattstrasse 28, CH-3427 Utzenstorf, tel +41 32 666 35 35

K.R. Pfiffner GmbH, Axtbühl 2, DE-78658 Zimmern o.R., tel +49 741 92 88 0

info@pfiffner.de

www.fgg-ea.com