Pfiffner





Nachrüstlösung für Steuerungen Siemens 805

Die Hydromat® CNC stand alone-Bearbeitungseinheit (werksrevidiert*)

Warum die Nachrüstlösung?

- ► Energie-Effizienz mit staatlichen Fördermitteln
- ▶ Nach 20 Jahren Laufzeit der Siemens CNC Steuerung 805 bei Pfiffner wird für diese Steuerungsart die Servicetätigkeit mechanisch sowie steuerungsseitig eingestellt.
- ▶ Die Gründe sind vielseitig. Unter anderem werden Ersatzteile oder einzelne Komponenten vom Hersteller nicht mehr zur Verfügung gestellt.
- ► Zudem sind wir durch den Generationenwechsel unserer Mitarbeiter nicht mehr in der Lage für diese Technologie den Service aufrecht zu erhalten.

Ihre Lösung für die Zukunft

- ► Hydromat® CNC stand alone-Bearbeitungseinheit mit Beistellschrank
- Staatliche F\u00f6rdermittel f\u00fcr Energie-Effizienz in H\u00f6he von € 20.520,-.
- ► Aktionspreis, inkl. Inbetriebnahme und Schulung statt € 79.900,– jetzt **NEU € 59.380,–**

^{*} Basis ist eine Austausch-Einheit, werksrevidiert

Service Produkte

- ► Ablösung Bedienpult
- ► Ablösung Siemens 805
- ► ReVest®
- ► Repair-Express
- ► Sägeeinheit, verstärkte Ausbaustufe
- ► CNC stand alone-Bearbeitungseinheit
- ► Teststand
- ► TENDOturn Umbau Spindel
- ► Wendeeinheit überwacht
- ► Hochdruck-Zangenspülung
- ► Mieten statt kaufen



Hydromat

Kontrolle / Teleservice / Sicherheit

- ▶ Pfiffner Remote Service (Datenbrille)
- ► Fingerprint
- ▶ Inspektion, Vorsorge zahlt sich aus
- ▶ Wartungsvereinbarung, Vorsorge zahlt sich aus
- ► Kundenschulungen
- ► Call Teleservice
- ► Sicherheitsprüfung
- ► Teleservicebox
- ► Energieeffizienz Fördermittel

